

宜春市市场监督管理局文件

宜市市监产监〔2021〕14号

宜春市市场监督管理局关于 2021 年 第 2 季度产品质量市级监督抽查的情况通报

各县(市、区)市场监督管理局、直属各分局：

根据宜春市市场监督管理局《关于印发 2021 年宜春市产品质量监督抽查计划的通知》（宜市市监产监〔2021〕3号），经报市优化营商环境优质服务工作办公室审核同意，市局制定了《宜春市 2021 年产品质量监督抽查实施方案》，组织开展了 2021 年产品质量市级监督抽查，本季度对全市辖区内的烟花爆竹、建筑用砖、陶瓷砖、学生校服、成品油、儿童文具、塑料制品、人造板、危险品实施了产品质量监督抽查，现将相关情况通报如下：

一、基本情况

今年第 2 季度市局对全市辖区内烟花爆竹、建筑用砖、陶瓷

砖、学生校服、成品油、儿童文具、塑料制品、人造板、危化品产品质量进行了监督抽查，本次共抽查了 191 家企业的 198 批次产品，191 家企业的 159 批次产品合格。抽查产品合格率为 80.3%。

二、结果分析

根据对本次抽查的所有检测项目的检测结果进行统计，危化品 13 批次产品、人造板 11 批次产品、儿童文具 20 批次产品全部合格。车用汽柴油共抽查 40 批次产品，合格 39 批次，不合格 1 批次，不合格指标为硫含量，检测结果:16.4，标准指标:不大于 10；塑料制品共抽查 4 批次产品，合格 3 批次，不合格 1 批次，不合格指标为尺寸偏差；校服共抽查 11 批次产品，合格 8 批次，不合格 3 批次，主要不合格项目为纤维含量、使用说明。说明企业经营管理者质量意识薄弱，企业内部技术管理水平较低，不能够有效监控整个生产加工过程，整体看我市校服产品总体水平较差；烟花爆竹共抽查 30 批次产品，合格 25 批次，不合格 5 批次，不合格指标主要有部件（引火线、引线牢固性、引燃时间）；陶瓷砖共抽查 40 批次产品，合格 36 批次，不合格 4 批次，不合格指标为吸水率标准值、破坏强度标准值、断裂模数标准值（MPa），该指标为陶瓷砖重要指标；建筑用砖共抽查 29 批次产品，合格 4 批次，不合格 25 批次，不合格指标中尺寸偏差不合格 25 批次（含长度平均偏差、长度极差、宽度平均偏差、宽度极差、高度平均偏差、高度极差）、孔型孔结构及孔洞率不合格 9 批次、强度等级不合格 2 批次。

三、处理意见

针对本次监督抽查发现的问题，各县（市、区）局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定，认真做好以下工作：

（一）针对本次监督抽查产品质量被判不合格的企业，要严格依法进行处理。特别是对抽查中发现产品不符合国家强制标准的，应责令企业停止生产不合格产品，按照有关规定监督销毁或作必要的技术处理。

（二）针对本次抽查中发现的质量问题，要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。对生产不合格产品的违法行为，要依法严厉查处。

（三）要将本次监督抽查不合格产品情况及时通报地方政府及相关部门，督促企业迅速查明产品质量不合格原因，采取有效措施，解决质量问题，完善质量保证体系，提高质量保障能力，落实产品质量安全主体责任，并限期进行复查。

请各有关县（市、区）局于2021年11月30日前，将《2021年产品质量监督抽查不合格产品生产企业后处理情况表》（附件3）以正式文件和电子版形式报市局产品质量监督科。

附件：1. 2021年宜春市第2季度产品质量市级监督抽查结果
2. 2021年宜春市第2季度产品质量市级监督抽查生产企业分地域统计表

3. 2021 年宜春市产品质量市级监督抽查不合格产品
生产企业后处理情况表

宜春市市场监督管理局

2021 年 9 月 28 日



附件 1

2021 年宜春市第 2 季度产品质量市级监督抽查结果

烟花鞭炮产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	万载县泰安花炮制造有限公司	万载县	爆竹（910响精装大地红）	汇祥花炮	23.0×Φ12.0（mm）	2021-03	合格	
2	万载县精通出口花炮厂	万载县	组合烟花（财运蕾）	无	270×270×282（mm）	2019 年	合格	
3	万载县辉泰花炮制造有限公司	万载县	爆竹（340响红艳艳）	辉泰	29.0×Φ11.0（mm）	无	合格	
4	万载县利群花炮厂	万载县	爆竹（金满堂电光炮）	无	22.0×Φ6.0（mm）	2020 年	合格	
5	万载县广荣花炮制造有限公司	万载县	爆竹（1000响天天好日子小胆炮）	无	23.0×Φ7.0（mm）	无	不合格	引燃时间、引火线牢固性
6	万载县裕典花炮制作有限公司	万载县	爆竹（金玉满堂）	无	23.0×Φ7.0（mm）	2021-04	合格	
7	万载县裕典花炮制作有限公司	万载县	爆竹（金玉满堂）	无	23.0×Φ7.0（mm）	2021-04	合格	
8	万载金腾花炮制造有限公司	万载县	爆竹（吉祥如意发财炮）	无	28.0×Φ7.0（mm）	2021-04	不合格	引燃时间
9	万载县国泰花炮制造有限公司	万载县	爆竹（金玫瑰喜炮）	亮星	29.0×Φ12.0（mm）	2019-11-01	合格	
10	万载县昌宏烟花制造有限公司	万载县	组合烟花（16 发家家福）	无	75×75×85（mm）	无	合格	

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
11	万载县昌宏烟花制造有限公司	万载县	组合烟花（49发步步高升）	无	240×240×288（mm）	无	合格	
12	万载县东泰烟花爆竹制造有限公司	万载县	组合烟花（25发恭喜发财）	东泰烟花	166×166×217（mm）	2021-03	合格	
13	万载县东泰烟花爆竹制造有限公司	万载县	爆竹（临川鞭炮）	东泰花炮	29.0×Φ8.0（mm）	2021-01	合格	
14	万载县强隆烟花制造有限公司	万载县	组合烟花（49发欢乐多）	无	195×195×175（mm）	2020-03	合格	
15	万载排上花炮制造有限公司	万载县	爆竹（锦上添花银光炮）	对开花	长 25.0×Φ9.0（mm）	2021-03	合格	
16	万载县金泰花炮制造有限公司	万载县	组合烟花（50发银尾飞天鼠）	无	97×55×45（mm）	无	合格	
17	万载鑫美出口烟花制造有限公司	万载县	烟花（彩菊）	无	造型	无	不合格	引燃装置
18	万载县吉兴花炮制造有限公司	万载县	爆竹（1300响楚州发财炮）	吉欣	长 27.0×Φ7.5（mm）	2021-04-10	合格	
19	万载县荣庆花炮有限公司	万载县	爆竹（1320响赣北大双龙）	赣北	长 23.0×Φ6.5（mm）	2021-04	不合格	引燃时间
20	万载县金福花炮制造有限公司	万载县	爆竹（2000响金福发财红炮）	无	长 23.0×Φ7.0（mm）	2021-04	不合格	引燃时间
21	万载县茶园花炮制造有限公司	万载县	爆竹（茶园发财炮）	无	24.0×Φ7.0（mm）	2021-10	合格	
22	万载县双宇烟花制造有限公司	万载县	组合烟花（80发富多多）	双宇	263×263×190（mm）	2021-02-28	合格	

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
23	袁州区恒泰烟花爆竹制作有限公司	袁州区	爆竹(极品钛花炮)	图形	24.0×Φ7.0(mm)	2021-04-08	合格	
24	宜春市嘉信烟花爆竹制造有限公司	袁州区	爆竹(开门红电光炮)	无	23.0×ø7.0(mm)	2021-04-01	合格	
25	宜春市袁州区鸿佳花炮制造有限公司	袁州区	爆竹(好运来电光炮)	鸿佳	23.0×ø7.0(mm)	2021-04	合格	
26	宜春市锦三沅花爆有限公司	袁州区	爆竹(3000响富贵红)	锦	23.0×ø7.0(mm)	2021-04	合格	
27	宜春市袁州区鼎欣花炮制作有限公司	袁州区	爆竹(锦上添花)	无	23.0×ø7.0(mm)	2021-04	合格	
28	宜春市长发花爆厂	袁州区	爆竹(丰特长发红)	无	47.0×ø11.0(mm)	无	合格	
29	江西省宜春昕源花炮有限公司	袁州区	组合烟花(19发吉祥礼炮)	昕源	六菱柱高192×底面ø160(mm)	2021-01	合格	
30	江西省宜春昕源花炮有限公司	袁州区	爆竹(吉祥发财炮)	昕源	29.0×ø8.0(mm)	2021-01	合格	

建筑用砖产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	高安市黄沙柒星建材厂	高安	烧结页岩环保砖	/	238*115*53 标号 mu10		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差
2	江西海伟建材有限公司	高安	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度极差
3	高安市蓝洋新型墙体砖厂	高安	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差
4	高安市大城张家山新型建材有限公司	高安	烧结普通砖	/	235*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度极差
5	高安市石脑镇君红环保建材有限公司	高安	烧结普通砖	/	235*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差
6	樟树市隆盛新型建材有限公司	樟树	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度极差
7	樟树市隆盛新型建材有限公司	樟树	烧结多孔砖	/	190*90*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差孔 型孔结构及孔洞 率
8	江西联拓建材有限公司	奉新	烧结页岩多孔砖	/	190*190*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差孔 型孔结构及孔洞 率
9	江西联拓建材有限公司	奉新	烧结页岩多孔砖	/	190*90*90 (mm)		不合格	高度平均偏差、 强度等级、孔型 孔结构及孔洞率
10	江西长鑫新型建材有限公司	靖安	普通烧结砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
11	靖安县六合兴新型建材有限公司	靖安	烧结多孔砖	/	185*185*85 (mm)		不合格	孔型孔结构及孔洞率
12	靖安县六合兴新型建材有限公司	靖安	烧结多孔砖	/	190*90*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、宽度平均偏差、高度平均偏差、强度等级、孔型孔结构及孔洞率
13	靖安县砖行天下建材有限公司	靖安	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、宽度平均偏差、高度平均偏差
14	宜丰县建佳新型墙体材料有限公司	宜丰	烧结页岩多孔砖	/	190*90*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、高度平均偏差、孔型孔结构及孔洞率
15	宜丰县建佳新型墙体材料有限公司	宜丰	烧结多孔砖	/	190*190*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、宽度平均偏差、高度平均偏差、孔型孔结构及孔洞率
16	宜丰县石市镇土桥机砖厂	宜丰	烧结多孔砖	/	190*190*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、长度极差、宽度平均偏差、宽度极差、高度平均偏差、孔型孔结构及孔洞率
17	宜丰县安发建材有限公司	宜丰	烧结多孔砖	/	185*185*85 (mm)		不合格	宽度平均偏差、高度平均偏差
18	宜丰县大成机砖厂	宜丰	烧结普通砖	/	235*110*51 (mm)		不合格	长度平均偏差、宽度平均偏差、高度平均偏差
19	宜丰县家和建材有限公司	宜丰	烧结普通砖	/	230*110*50 (mm)		不合格	长度平均偏差、长度极差、宽度平均偏差、高度平均偏差

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
20	宜丰县金石新型建材厂	宜丰	烧结普通砖	/	230*110*48 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差
21	上高县盛达新型墙体材料有限公司	上高	烧结多孔砖	/	190*190*90 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差 孔型孔结构及孔洞率
22	上高县建发新型材料有限公司	上高	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度极差
23	上高县塔下黄岗环保机砖厂	上高	烧结普通砖	/	240*115*50 (mm)		不合格	宽度平均偏差、 高度极差
24	上高县华伟新型建材有限责任公司	上高	烧结普通砖	/	235*115*50 (mm)		不合格	宽度平均偏差、 高度平均偏差
25	上高县新兴新型环保墙体材料厂	上高	烧结普通砖	/	240*120*50 (mm)		不合格	长度平均偏差、 宽度平均偏差、 高度平均偏差、 高度极差
26	高安市强顺新型墙体材料有限公司	高安	蒸压加气混凝土砌块	/	600*240*100 (mm)		合格	
27	江西省炜坤加气砖有限公司	高安	蒸压加气混凝土砌块	/	600*240*100 (mm)		合格	
28	高安市郑安新型环保建材有限责任公司	高安	蒸压加气混凝土砌块	/	600*250*200 (mm)		合格	
29	宜丰县东南页岩机砖厂	宜丰	烧结普通砖	/	240*115*53 (mm)		合格	

建筑陶瓷产品

序号	生产单位	企业所在地	生产单位地址	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	综合判定结论	不合格项目
1	江西华硕陶瓷集团有限公司	高安	江西省高安市独城镇(陶瓷产业基地)	抛光砖	/	600*600*9.5	2021.03.11	合格	
2	高安市凯沃陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市高新技术产业园(新街镇高胡一级公路旁)	地爬壁	/	300*300*9	2021.4.12	合格	
3	江西省金三角陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市工业园(杨圩镇工业项目区)	通体仿古瓷砖	/	600*600*10	2021.4.24	合格	
4	江西沁园春陶瓷有限公司	高安	江西省高安市石脑镇工业区	精工瓷板	/	300*600*7.4	2021.5.5	合格	
5	江西精诚陶瓷有限公司	高安	江西省高安市新街镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	仿古砖	/	600*600	2021.3.23	合格	
6	江西广厦陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市高新技术产业园(蓝坊镇)	琉璃瓦	/	293*400		合格	
7	江西新明珠建材有限公司	高安	江西省高安市八景镇(中国建筑陶瓷产业基地)	釉面内墙砖	/	300*600*9.8	2021.4.26	合格	
8	江西瓷将军陶瓷有限公司	高安	江西省高安市独城镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	抛晶马赛克	/	300*300	2021.01.09	合格	
9	江西龙达陶瓷有限公司	高安	江西省高安市新街镇(江西省建筑陶瓷产业基地)	连锁瓦	/	296*395	2021.4.17	合格	
10	江西奥美佳陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园工信大道86号	臻瓷轻奢中板	/	300*600*7.6	2021.4.27	合格	
11	高安市宏信陶瓷有限公司	高安	江西省建筑陶瓷产业基地(新街)	中板	/	400*800*7.4	2021.4.25	合格	

序号	生产单位	企业所在地	生产单位地址	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	综合判定结论	不合格项目
12	高安市金盛陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市建筑陶瓷产业基地（新街）高胡路喻家村斜对面	陶瓷砖	/	600*600*9.5	---	合格	
13	高安寰宝陶瓷有限公司	高安	江西省高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	现代质感岩板	/	600*1200*11	2021.03.09	合格	
14	上高县奥古特陶瓷有限公司	上高	江西省宜春市上高县黄金堆工业园320国道旁898桩	通体超平釉仿古砖	/	600*600	2021.5.7	合格	
15	江西美臣陶瓷有限公司	上高	上高县工业园	极简生态小地砖	/	300*300*8.8	2021.5.6	合格	
16	江西新阳陶瓷有限公司	高安	江西省高安市太阳镇	欧式连锁瓦	/	300*400	2021.5.5	合格	
17	上高瑞州陶瓷有限公司	上高	江西省宜春市上高县工业园	配套地砖	/	400*400	2021.5.5	合格	
18	江西精隆陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园	现代复古砖	/	600*600*9.7	2021.3.12	不合格	吸水率标准值(%)：0.5 < E ≤ 3 实测值：3.69
19	江西天朗陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园	莫克通体中板	/	400*800*8		合格	
20	江西金丽陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市高新技术产业园（田南镇金丽路1号）	金刚玉石	/	800*800*11	2021.3.21	合格	
21	江西新瑞景陶瓷有限公司	高安	江西省建筑陶瓷产业基地（八景）	大板石代	/	750*1500*12	2021.5.4	合格	
22	江西太阳陶瓷有限公司	高安	江西省建筑陶瓷产业基地（独城）	原石大板	/	750*1500*12	2021.5.6	合格	
23	江西省康尔居陶瓷有限公司	高安	江西省高安市独城镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	负离子·通体瓷抛中板	/	300*600*7.3	2020.3.29	合格	

序号	生产单位	企业所在地	生产单位地址	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	综合判定结论	不合格项目
24	江西天瑞陶瓷有限公司	上高	江西省宜春市上高县工业园	高清喷墨仿古砖	/	600*600*9.5	2020.04.30	合格	
25	江西金阳陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园	连锁瓦	/	293*395	2021.5.6	合格	
26	江西铭瑞陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市高新技术产业园(田南镇黄付公路)	现代仿古砖	/	600*600	2020.5.8	合格	
27	高安华兴琉璃瓦业有限公司	高安	江西省高安市太阳镇净慈张家自然村	小青瓦	/	165*170	2021.5.4	合格	
28	江西家乐美陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市工业园(建山镇)	金刚石瓷砖	/	800*800	2018.8.8	合格	
29	宜丰万众陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园凯扬路11号	森态石精品瓷抛砖	/	300*600*8	2021.4.12	不合格	吸水率标准值(%):平均值 ≤ 0.5 实测值:5.56 破坏强度标准值(N): ≥ 1300 实测值:809 断裂模数标准值(MPa): ≥ 35 实测平均值:27
30	江西国烽陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市高新技术产业园(建山镇建太公路以南)	多功能止滑砖	/	400*400	2021.5.9	合格	
31	高安市国美陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市(江西省建筑陶瓷产业基地威臣路)	通体大理石中板	/	400*800*8	2021.4.4	合格	

序号	生产单位	企业所在地	生产单位地址	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	综合判定结论	不合格项目
32	江西瑞福祥陶瓷有限公司	高安	江西省高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	通体大理石中板	/	400*800	2020.11.10	合格	
33	江西神州陶瓷有限公司	高安	江西省高安市独城镇（中国建筑陶瓷产业基地）	全瓷通体中板	/	400*800	2021.4.20	合格	
34	江西金源陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市新街镇陶瓷工业园（江西恒达利陶瓷建材有限公司）内	配套小地砖	/	400*400	2021.5.11	合格	
35	江西欧雅陶瓷有限公司	高安	江西省高安市独城镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	内墙砖	/	300*600*9.5	2021.5.12	合格	
36	高安市德邦陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	超晶镜面瓷片	/	300*600*9.6	2021.4.26	合格	
37	江西绿岛科技有限公司	高安	江西省高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地）	陶瓷花岗岩	/	298*598*20	2021.5.2	合格	
38	高安市三星陶瓷有限公司	高安	江西省宜春市高安市工业园（杨圩镇工业项目区）	高档配套地砖	/	400*400	2021.4.26	不合格	吸水率标准值(%)： 平均值 $3 < E \leq 6$ ， 实测值：7.20
39	江西世纪新贵陶瓷有限公司	宜丰	江西省宜春市宜丰县工业园	超耐磨小地砖	/	300*600	2021.5.5	合格	
40	江西金华瓦业有限公司	高安	江西省高安市太阳镇荷家山工业小区	波形瓦滴水	/	200*200	2021.4.25	不合格	标准值(%)： 平均值 $6 < E \leq 10$ 实测值：4.78 破坏强度标准值(N)： ≥ 1200 实测值：412

校服产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	宜春市阳光服饰织造有限公司	江西省宜春市袁州区彬江特种机电产业基地	学生装	/	130	2021年4月	不合格	纤维含量、使用说明
2	江西海峡服装有限公司	江西省宜春市经济技术开发区宜工大道29号	学生服(夏装)	/	上衣: 160/90A、裤子: 160/62A	2021年4月	合格	/
3	浙江步森服饰股份有限公司	体新区G321国道以南、规划一路以西	学生服(夏装)	/	140男	2020年8月	不合格	纤维含量、使用说明
4	江西凯莱利针织制衣有限公司	江西省宜春市袁州区工业园	学生服	/	130/56	2021年4月	合格	/
5	泉州双羽服饰有限公司	江西省宜春经济技术开发区春水路7号	学生服	/	135	/	不合格	使用说明
6	上海衣俪特服饰有限公司	宜春大道723号	短袖POLO衫(校服)	/	185/100A	/	合格	/
7	上海衣俪特服饰有限公司	宜春大道723号	连帽拉链运动服(校服)	/	175/92A	/	合格	/
8	上海衣俪特服饰有限公司	宜春大道723号	运动裤(校服)	/	175/78A	/	合格	/
9	樟树市鲁贝尔服装有限公司	江西省樟树市城北工业园4号路与1号路交叉口	学生服	/	上衣: 165/88A、裤子: 165/74A	2021年4月	合格	/
10	奉新县冶城服装厂	江西省宜春市奉新县冯川镇仲尧路7号	学生服(上衣)	/	165/88A	2021年4月	合格	/
11	江西省晨光服饰有限公司	江西省宜春市万载县鹅峰乡益连一期工业园区	学生服	/	160/84	2021年4月	合格	/

成品油产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	靖安县罗湾蓝盾加油站	靖安	92#车用汽油		92#	/	不合格	1、检验项目:硫含量,标准指标:不大于 10,检测结果:16.4
2	樟树市城南加油站	樟树	0#车用柴油		0#	/	合格	
3	樟树市经楼镇加油站	樟树	0#车用柴油		0#	/	合格	
4	樟树市洲上农机加油站	樟树	0#车用柴油		0#	/	合格	
5	樟树市店下加油站	樟树	92#车用汽油		92#	/	合格	
6	樟树市昌傅兴昌加油站	樟树	92#车用汽油		92#	/	合格	
7	樟树市湛溪加油站	樟树	92#车用汽油		92#	/	合格	
8	樟树市中洲加油站	樟树	92#车用汽油		92#	/	合格	
9	樟树市金港加油站	樟树	0#车用柴油		0#	/	合格	
10	宜丰县潭山农机加油站	宜丰	92#车用汽油		92#	/	合格	
11	宜丰县石花桥西加油站	宜丰	0#车用柴油		0#	/	合格	
12	宜丰县花桥南港加油站	宜丰	95#车用汽油		95#	/	合格	
13	宜丰县石市农机加油站	宜丰	92#车用汽油		92#	/	合格	
14	高安市蓝坊赣龙加油站	高安	92#车用汽油		92#	/	合格	

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
15	高安市新街大港加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
16	高安市华洪加油站	高安	95#车用汽油		95#	/	合格	
17	江西宜春高安胡家坊加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
18	高安市佳宇加油站	高安	92#车用汽油		92#	/	合格	
19	高安市田南小金加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
20	高安市田南镇长成加油站	高安	95#车用汽油		95#	/	合格	
21	高安市相城岭背加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
22	高安灰埠铜塘加油站	高安	92#车用汽油		92#	/	合格	
23	高安中能加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
24	高安市汪家加油站	高安	92#车用汽油		92#	/	合格	
25	高安市伍桥加油站	高安	95#车用汽油		95#	/	合格	
26	高安市建发加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
27	高安市杨圩镇梨塘加油站	高安	92#车用汽油		92#	/	合格	
28	高安市杨圩岩上加油站	高安	0#车用柴油		0#	/	合格	
29	上高县瀚堂礮村加油站	上高	95#车用汽油		95#	/	合格	

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
30	万载县株潭城西加油站	万载	95#车用汽油		95#	/	合格	
31	万载县潭埠供销加油站	万载	0#车用柴油		0#	/	合格	
32	万载县白水加油站	万载	92#车用汽油		92#	/	合格	
33	万载县赤兴加油站	万载	0#车用柴油		0#	/	合格	
34	万载县高城竹渡加油站	万载	95#车用汽油		95#	/	合格	
35	中国石油天然气有限公司江西宜春万载康联加油站	万载	92#车用汽油		92#	/	合格	
36	靖安县高湖加油站	靖安	0#车用柴油		0#	/	合格	
37	靖安寺下加油站	靖安	0#车用柴油		0#	/	合格	
38	靖安县躁都加油站	靖安	95#车用汽油		95#	/	合格	
39	奉新县澡溪马颈加油站	奉新	92#车用汽油		92#	/	合格	
40	袁州区柏木加油站	奉新	0#车用柴油		0#	/	合格	

塑料制品产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期 批号	抽查 结果	不合格 项目
1	江西德联实业有限公司	靖安	PEHD 方便袋		490mm× (310+140) mm×0.025mm	2021-04-21	不合格	尺寸偏差
2	宜春市春城塑胶包装有限公司	袁州区	聚乙烯薄膜袋		18cm×18cm 39g 0.042mm	2021-04-12	合格	
3	宜春市春城塑胶包装有限公司	袁州区	塑料购物袋		22cm+11cm×3 8cm 4g	2021-04-25	合格	
4	张玉志	宜丰	塑料购物袋		36×56	/	合格	

儿童文具产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	上高县爱心文具经营店	上高	双支装修正带	乐普升	5mm×24m×2PCS	2021-01-02	合格	
2	江西步步高商业连锁有限责任公司万载万象店	万载	彩色铅笔	真彩	CK-036-12	/	合格	
3	万载县年年旺百货店	万载	透明胶带	创思	15m×5mm	2020-10-20	合格	
4	奉新县红太阳文化精品店	奉新	自粘包书膜	小贝壳	45cm×30cm	/	合格	
5	袁州区洪塘镇洪林批发超市	袁州区	银河战士		828 AGES3+	/	合格	
6	袁州区金瑞镇晓林食杂店	袁州区	炫彩修正带	现代美	12m×5mm	2019-10-02	合格	
7	樟树市易百分文体用品店	樟树	36色油画棒	晨光	MF-9015-01	2019-10-26	合格	
8	樟树市发到家购物广场	樟树	小汽车削笔机	小灵精	0961	/	合格	
9	樟树市佳斯特超市锦绣共和店	樟树	猫头鹰削笔机	晨光	APS906A9	/	合格	
10	樟树市鹏泰百货有限公司	樟树	本味(圆珠笔)彩色全针管中性笔	晨光文具	A9204 12支	/	合格	
11	樟树市科文书店	樟树	经典欧标-子弹头中性笔	慕兰绘	GP-009 0.5mm	/	合格	
12	樟树市科特文体用品商店	樟树	美术勾线笔	齐心	MK824×0.5mm	/	合格	

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
13	樟树市欣鹏文体有限公司	樟树	油画棒(24)色	晨光	MF-9013-1	/	合格	
14	樟树市欣鹏文体有限公司	樟树	顺滑固体胶	晨光	ASGN7102	/	合格	
15	鹿 361	樟树	双支装修正带	乐普升	5mm×12m×2PCS	2021-03-01	合格	
16	樟树市爱好文体用品批发部	樟树	家电系列削铅笔专用	三木	NO.5015	/	合格	
17	樟树市立斌文化用品商行	樟树	学生统一作业本	玛丽	188×154mm	/	合格	
18	宜丰县园园文具玩具批发部	宜丰	天生爱粘人	罗弗	GA-1108	/	合格	
19	无字号	宜丰	削笔机	三木	NO.5170	/	合格	
20	宜丰县雅盛购物广场	宜丰	彩色马克笔	得力文具	70700-12	/	合格	

危化品产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	江西蓝恒达化工有限公司	樟树市	工业用合成盐酸			2021-4-29	合格	/
2	奉新赣锋锂业有限公司	奉新县	次氯酸钠		A-II	2021-4-28	合格	/
3	宜春赣锋锂业有限公司	经济开发区	次氯酸钠		A-II	2021-5-7	合格	/
4	江西宏宇能源发展有限公司	樟树市	粗苯		溶剂用	2021-4-30	合格	/
5	江西蓝恒达化工有限公司	樟树市	高纯氢氧化钠		HL-II	2021-4-29	合格	/
6	樟树市冀鲁化工有限公司	樟树市	工业甲醛溶液		37%级	2021-4-29	合格	/
7	江西金利达钾业有限责任公司	经济开发区	工业硝酸钾			2021-2-1	合格	/
8	高安市瑞东气体有限责任公司	高安市	溶解乙炔		40L	2021-4-27	合格	/
9	上高县永顺溶解乙炔气厂	上高县	溶解乙炔		40L	2021-5-5	合格	/
10	江西省奉新金欣化工有限公司	奉新县	三氯氧磷			2021-4-28	合格	/
11	上高金安实业有限公司	上高县	三氯氧磷			2021-5-5	合格	/
12	江西省奉新金欣化工有限公司	奉新县	三氯化磷			2021-4-28	合格	/
13	上高金安实业有限公司	上高县	三氯化磷			2021-5-5	合格	/

人造板产品

序号	企业名称	企业所在地	产品名称	商标	规格型号	生产日期批号	抽查结果	不合格项目
1	袁州区城北南方板材批发部	袁州区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	福庆	2440mm×1220mm×17mm E1级	2019.6.23	合格	/
2	宜春经济开发区莫干山板材店	经济开发区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	莫干山	2440mm×1220mm×17mm E1级	2020.10.6	合格	/
3	袁州区秀江红金赣板材店	袁州区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	万象板材	2440mm×1220mm×17mm E1级	2021.5.24	合格	/
4	/	袁州区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	绿叶牌	2440mm×1220mm×16.5mm E1级	2020.05.12	合格	/
5	宜春市袁州区秀江金国装饰材料店	袁州区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	福森王	2440mm×1220mm×17mm E1级	20210616	合格	/
6	/	袁州区	浸渍胶膜纸饰面细木工板	千年舟	2440mm×1220mm×17mm E1级	20210613	合格	/
7	袁州区城东新港绿洲板材店	袁州区	杉木芯细木工板	绿坚牌	2440mm×1220mm×16mm E1级	2021.04.07	合格	/
8	江西上新木业有限公司	上高	杨木芯桃花芯细木工板	上新	2440×1220×16 表板为桃花芯木 厚度0.20mm	2020.08.16	合格	/
9	江西上高县巨东木业有限公司	上高	双饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板		2440×1220×16 .8 素色	2021.3	合格	/
10	江西高安市宏达木业有限公司	高安	双饰面浸渍胶膜纸饰面细木工板		2440×1220×17 素色	2021.6.9	合格	/
11	江西华领木业有限公司	高安	杉木芯桃花芯细木工板		2440×1220×15 .5 表板为桃花芯木 厚度0.18mm	2021.5.15	合格	/

附件 2

**2021 年宜春市第 2 季度产品质量市级监督抽查
我市生产企业分地域统计表**

序号	企业所在 地区	抽查企 业数 (家)	合格企 业数 (家)	抽查产 品数(批 次)	合格产 品数(批 次)	抽查合格 率 (%)
1	袁州区	24	22	24	22	91.7
2	樟树市	26	24	26	24	92.3
3	靖安县	8	3	9	3	33.3
4	奉新县	8	6	9	7	77.8
5	高安市	56	49	56	49	87.5
6	上高县	15	10	16	11	68.7
7	宜丰县	21	13	22	13	59.1
8	万载县	28	23	31	26	83.9
9	经开区	5	4	5	4	80
合计		191	154	195	155	80.3

附件 3

2021 年宜春市产品质量市级监督抽查不合格产品 生产企业后处理情况表

填报单位（盖章）：

填报人：

联系电话：

填报时间：

序号	企业名称	产品 种类 名称	商标	规格 型号	生产日 期/批 号	不合 格项 目	整改 复查 情况	是否 立案	收回产 品数 (件)	收回产 品货值 (元)	罚没款 金额(万 元)

填报说明：

1. 本表中，相关情况的统计截止到 2021 年 11 月 30 日。
2. 生产企业名称、产品名称、不合格项目等信息需与 2021 年宜春市第 2 季度产品质量市级监督抽查结果中的相关信息一致。
3. 后处理措施包括：责令整改、复查、责令停产、责令召回、吊销生产许可证、发布后处理结果公告。采取多项措施的，需一一列明。如有其它情况，需在备注栏中注明。
4. 后处理结果包括：整改中、整改完毕复查中、整改复查合格、整改复查不合格、拒绝整改、停产、停业、关闭、转产。如有其它情况，需在备注栏中注明。
5. 本表需在 2021 年 11 月 30 日前报至市局监督科。

抄送：省局监督处，市工信局，市住建局。

宜春市市场监督管理局秘书科

2021年9月28日印发
